

緑区内の公園トイレ及び公衆トイレの金属製品盗難被害について

横浜市緑区内の公園トイレ2か所及び公衆トイレ1か所において、大便器の給水管等の金属製品が盗難に遭う事案が発生しました。地域や利用者の皆様には御心配をお掛けいたしました。

1 被害状況

上山町公園トイレ（緑区上山二丁目 42）	大便器 2 基の金属製給水管及びレバー
中山駅北第一公園トイレ（緑区中山町 366-8）	大便器 1 基の金属製給水管
中山駅北口公衆トイレ（緑区中山 1-4）	大便器 2 基の金属製給水管及びレバー

2 被害発生日

上山町公園トイレ	令和7年2月10日～2月11日の間
中山駅北第一公園トイレ	令和7年2月19日
中山駅北口公衆トイレ	令和7年2月20日

※被害判明状況等からの想定です。

3 被害内容／被害金額（総額）

公園トイレ	金属製給水管及びレバー	計3基	／	約12万円
公衆トイレ	金属製給水管及びレバー	計2基	／	約10万円

※被害金額は金属製給水管及びレバーの価格のみとなります。


4 経緯

（1）上山町公園及び中山駅北第一公園

公園の利用者からトイレのレバー等がなくなっているという通報（最初の通報：2月11日午後4時50分）が緑土木事務所があり、現地を確認したところ、給水管及びレバーが盗難に遭っていることが判明しました。その後、緑土木事務所が管理している公園トイレの状況を確認しましたが、他に盗難被害はありませんでした。



上山町公園 盗難前



上山町公園 盗難後


(2) 中山駅北口公衆トイレ

男性用トイレの個室において、公衆トイレ清掃事業者から大便器フラッシュバルブのねじがなくなっているという通報がありました(2月20日午前11時頃)。資源循環局職員が現地を確認(同日午後1時50分頃)したところ、男性用トイレの個室の大便器フラッシュバルブ2本が盗難に遭っていることが判明しました。

その後、資源循環局が管理している緑区内の他の公衆トイレの状況を確認しましたが、他に盗難被害はありませんでした。



盗難前



盗難後

5 今後の対応等

- ・緑警察署に被害届を提出しています。(被害届提出日はいずれも2月20日)
- ・盗難に遭ったトイレについて、上山町公園では再設置が完了し開放、中山駅北第一公園では応急措置としてカラーコーン等を設置して閉鎖、中山駅北口公衆トイレについては男性用トイレ個室2室を使用中止にしています。
- ・現時点で区内の公園トイレや他の公衆トイレについて盗難案件の報告は入っていません。
- ・市内の公園及び公衆トイレ等の金属製製品の状況について、日常のパトロール時や公園施設の点検、清掃業務の際に、確認を行っていきます。

お問合せ先			
(公園トイレについて)	緑区緑土木事務所副所長	加藤 日出美	Tel 045-981-2100
(公衆トイレについて)	資源循環局街の美化推進課長	津島 邦宏	Tel 045-671-2536